

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017年11月13日 星期二	气候	多云	气温	25°/16°C
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度 施工部位	林地村光伏扶贫电站. 施工人数2人. 安装户配电箱. 龙江村光伏扶贫电站. 施工人数3人 安装户配电箱.				
检查发现的 问题	1. 个别施工人员未戴安全帽.				
处理措施、 意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽.				
协调内容 或其他					
记录人	李云		总监签阅		

