

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年12月2日 星期六	气候	多云	气温	16°/8°
监理单位动态:	李云, 严玉智	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润井控股, 2人				
施工机械动态:					
施工进度情况	安富村光伏扶贫电站, 施工人数2人, 清理施工现场。				
检查发现的问题	1. 施工人员未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽。				
协调内容或其他	布村村光伏扶贫电站, 屋顶防水问题, 现在仍未解决。				
记录人	李云	总监签阅			

