

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市复国村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月4日 星期二	气候	多云	气温	35°/25°
监理人员动态:	李云, 雷博文	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润升控股 5人				
施工机械动态:					
施工进度情况	松燕村光伏扶贫电站, 施工人数5人, 大棚支架等材料进场.				
检查发现的问题	① 装卸材料的时候, 声音较大.				
处理措施、意见、结果	① 材料整齐堆放在不影响学校正常活动的区域. 小配件容易被小孩子拿着玩的配件要单独存放. 在存放材料的区域拉好警示线, 防止小学生误入. ② 口头警告并立即整改.				
协调内容或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

