

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月28日 星期四	气候	多云	气温	34°/23°
监理人员动态:	李云, 雷博文	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润昇控股 5人				
施工机械动态:					
施工进度情况	禾堆村光伏扶贫电站, 材料进场, 施工人数5人				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 进场材料堆放凌乱.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即处理. 2. 施工人员进入场地必须戴安全帽. 3. 施工材料统一堆放, 不能影响人员正常进出.				
协调内容或其他	今天与扶贫办王主任沟通新施工方案问题, 因最近比较忙, 十一之前可能定下具体方案.				
记录人	雷博文	总监签阅			

