

监 理 日 志

工程名称: 隆平村贫困户屋顶光伏扶贫电站

日期	2017年10月7日 星期六	气候	晴	气温	32°/21°
监理单位动态:	李云		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	润邦控股, 3人				
施工机械动态:					
施工进度情况	石角村光伏扶贫电站, 施工人数3人, 组件安装完成99%.				
检查发现的问题	- 个别施工人员未戴安全帽. - 安装组件时个别螺丝未拧紧.				
处理措施、意见、结果	- 口头警告并立即整改. - 组件安装时螺丝必须拧紧.				
协调内容或其他	下发监理通知单一份.				
记录人	李云		总监签阅		

