

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫因村光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月8日 星期三	气候	多云	气温	20°/16℃
监理人员动态: 李云		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股 5人					
施工机械动态:					
施工进度情况	苏地村光伏扶贫电站, 施工人数5人, 电缆敷设.				
检查发现的问题	1. 登高作业人员未戴安全带				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 登高作业人员必须戴安全带. 3. 电缆头必须做好防水保护措施.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

