

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月29日 星期三	气候	多云	气温	21°/13°C
监理单位动态:	李云、尹五智	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	张新控股 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	富溪村光伏扶贫电站. 施工人数 3人. 电缆敷设.				
检查发现的问题	1. 登高作业人员未戴安全带.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 登高作业必须戴安全带, 做好防护措施.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

