

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 12 月 9 日 星期六	气候	多云	气温	16°/4°C
监理单位动态: 李云、李亚辉		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润井控股 9人					
施工机械动态:					
施工进度 施工部位	石角村光伏扶贫电站, 施工人数 4人, 电站收尾工作. 苏地村光伏扶贫电站, 施工人数 5人, 电站收尾工作.				
检查发现的 问题	1. 登高作业人员未戴安全带.				
处理措施、 意见、结果	1. 口头警告并立即整改 2. 登高作业人员必须戴安全带, 做好防护措施.				
协调内容 或其他	华同检测 人员 今天开始对电站质量进行 检测,				
记录人	李云	总监签阅			

