

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市农村屋顶光伏扶贫电站项目。

日期	2017年07月18日 星期一	气候	晴	气温	29°
监理人员动态:	现场巡检, 整理资料	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	现场巡检, 整理资料				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 叶坪镇山岐村组件安装已全部完成, 现场施工人数6人。 2. 仰材村混凝土支墩浇筑已全部完成, 现场施工人数5人。				
检查发现的问题	1. 组件安装过程中作业人员高空处未系安全带。 2. 个别组件护角未拆除。 3. 施工现场材料堆放混乱。				
处理措施、意见、结果	1. 高空作业(高处)必须系安全带, 严禁警告。 2. 组件安装过程中拆除护角。 3. 材料堆放要求整齐、有序, 安全文明施工。 4. 已整改。				
协调内容或其他	甲方 能 总包 邓 安 五龙鼎协商。				
记录人	简博文	总监签阅	简守明		

