

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市农村电网光伏扶贫电站项目

日期	2017年09月19日 星期二	气候	晴	气温	32°
监理人员动态: 班班长. 整理资料 施工方人员动态: 班班长. 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 叶村老村组件安装已完成70%, 现场施工人数5人。 2. 其余电站暂停施工。				
检查发现的问题	1. 个别组件接线拖地, 布线不美观 2. 个别组件边线水平度不够, 需要调整。				
处理措施、意见、结果	1. 组件接线应走线管或置于型钢内。 2. 组件安装横平竖直, 检查美观。				
协调内容或其他					
记录人	曾博文		总监签阅	苗宇明	

