

# 监 理 日 志

工程名称: 邢台市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

|                    |                                                  |    |                                |     |     |
|--------------------|--------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----|-----|
| 日期                 | 2017 年 12 月 20 日 星期三                             | 气候 | 晴                              | 气温  | 31° |
| 监理单位动态: 现场巡检, 整理资料 |                                                  |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>配电箱到场 40 台. |     |     |
| 施工方人员动态: 组件安装      |                                                  |    |                                |     |     |
| 施工机械动态: 无          |                                                  |    |                                |     |     |
| 施工进度情况             | 1. 叶坪乡龙村组件安装已完成 100%, 现场施工人数 5 人<br>2. 其他电站暂停施工. |    |                                |     |     |
| 检查发现的问题            | 1. 组件安装未轻拿轻放                                     |    |                                |     |     |
| 处理措施、意见、结果         | 1. 要求组件安装轻拿轻放.                                   |    |                                |     |     |
| 协调内容或其他            |                                                  |    |                                |     |     |
| 记录人                | 曹博文                                              |    | 总监签阅                           | 曹博文 |     |

