

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市南村镇光伏扶贫电站项目

日期	2017年09月23日 星期六	气候	晴	气温	32°
监理单位动态: 整理资料, 现场巡检		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 组件安装					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 南村镇南山村进行组件安装工作, 累计完成100%, 现场施工人员5人。 2. 南村镇超田村进行组件安装工作, 累计完成100%, 现场施工人员4人。				
检查发现的问题	1. 组件安装板面不平整。 2. 组件安装个别部位参差不齐。 3. 个别施工人员未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	督促规范要求进行整改				
协调内容或其他					
记录人	陈南文	总监签阅	南宇明		

