

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市食团村屋顶光伏扶贫电站。

日期	2017年12月01日 星期三	气候	晴天	气温	31°
监理单位动态:	整理资料, 现场初检。	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	现场土方回填及养护				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 马山村进行支盘基础浇筑, 累计完成100%, 现场已做5人。				
检查发现的问题	1. 要求施工队对已浇筑支盘进行养护。				
处理措施、意见、结果	已按要求整改。				
协调内容或其他					
记录人	高博文	总监签阅	苗宇明		

