

监 理 日 志

工程名称: 王家庄贫困村屋顶光伏发电项目.

日期	2017年10月22日 星期二	气候	多云	气温	34°
监理人员动态:	整理资料. 现场巡视.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	支架安装				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 王家庄贫困村屋顶光伏支架安装累计完成90%. 现场施工人数6人.				
检查发现的问题	1. 个别立柱垂直度不够. 不符合规范要求. 2. 个别立柱螺母帽未超出2扣. 3. 施工现场材料堆放混乱.				
处理措施、意见、结果	1. 要求对立柱垂直度进行校正. 2. 对不符合规范要求的螺母帽进行更换. 3. 要求现场材料堆放整齐. 安全文明施工.				
协调内容或其他					
记录人	商博文	总监签阅	苗守明		

