

监 理 日 志

工程名称: 鄂州市英图村屋顶光伏电站项目

日期	2017年10月30日 星期二	气候	晴	气温	22℃
监理单位动态:	材料进场	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	支架安装				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 安装村进行支架安装工作, 累计安装支架80%, 施工现场总人数5人.				
检查发现的问题	1. 施工现场材料堆放混乱. 2. 施工人员未佩戴安全防护帽.				
处理措施、意见、结果	已按规范要求整改.				
协调内容或其他					
记录人	唐博文	总监签阅	唐博文		

