

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 11 月 6 日 星期一	气候	多云	气温	24°/14°
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	马山村光伏扶贫电站, 施工人数 3 人, 组件安装				
检查发现的问题	1. 现场施工垃圾随意乱丢. 2. 登高人员作业时未戴安全带.				
处理措施、意见、结果	1. 登高人员作业时必须戴安全带. 2. 现场施工垃圾统一堆放, 及时清理.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

