

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 11 月 10 日 星期五	气候	多云	气温	27°/17°
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	永包村光伏扶贫电站. 施工人数 3 人. 组件安装.				
检查发现的问题	1. 个别组件压块未压紧				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 组件安装压块必须压紧,				
协调内容或其他					
记录人	李云		总监签阅		

