

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫团村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017 年 11 月 14 日 星期二	气候	多云	气温	21°/15°
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	马山村光伏扶贫电站, 施工人数 3 人, 电缆敷设.				
检查发现的问题	1. 个别电缆头端子未压紧				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 电缆头端子必须压紧, 压实, 并且符合规范要求				
协调内容或其他					
记录人	李云		总监签阅		

