

# 监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

|            |                                                                                                                         |                 |    |    |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|--------|
| 日期         | 2017年11月23日 星期四                                                                                                         | 气候              | 多云 | 气温 | 15°/8° |
| 监理人员动态:    | 李云                                                                                                                      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |        |
| 施工方人员动态:   | 润邦控股 3人                                                                                                                 |                 |    |    |        |
| 施工机械动态:    |                                                                                                                         |                 |    |    |        |
| 施工进度情况     | 朱坊村光伏扶贫电站, 施工人数3人, 组件安装.                                                                                                |                 |    |    |        |
| 检查发现的问题    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安装组件的压块个别螺丝未拧紧,</li> <li>2. 支架横条个别螺丝未垫弹垫.</li> </ol>                          |                 |    |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 口头警告并立即整改.</li> <li>2. 组件安装压块处螺丝必须拧紧,</li> <li>3. 支架横条螺丝垫片必须按要求安装.</li> </ol> |                 |    |    |        |
| 协调内容或其他    | 协调各个村的电表领取, 及相关资料的预查情况.                                                                                                 |                 |    |    |        |
| 记录人        | 李云                                                                                                                      | 总监签阅            |    |    |        |

