

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市黄田村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月25日 星期六	气候	阴转小雨	气温	12°/9°
监理人员动态:	李云	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润邦控股 以.				
施工机械动态:					
施工进度情况	朱坊村光伏扶贫电站. 施工人数3人. 电缆敷设 大布村光伏扶贫电站. 施工人数3人. 组件安装.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 下雨天注意施工安全.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 3. 下雨天注意施工安全. 尽量避免下雨天施工.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

