

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市黄圃村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月2日 星期六	气候	多云	气温	16°/8°C
监理人员动态:	李云, 王亚娟		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	谢邦控制 3人				
施工机械动态:					
施工进度情况	大旺村光伏扶贫电站, 施工人数3人, 由缆敷设。				
检查发现的问题	1. 现场施工垃圾随意丢弃。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 施工垃圾统一堆放, 及时清理。				
协调内容或其他					
记录人	李云		总监签阅		

