

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫团村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年12月5日 星期二	气候	多云	气温	18°/6°
监理单位动态:	李云、王五智	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润邦控股 3人				
施工机械动态:					
施工进度情况	山收村光伏扶贫电站. 施工人数3人. 电缆敷设. 逆变器安装.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

