

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市农村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年12月29日 星期五	气候	多云	气温	20°/9°
监理人员动态: <u>李云</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>洞邦控制 2人</u>					
施工机械动态:					
施工进度 部位	宋包村光伏扶贫电站, 施工人数2人, 接地网焊接。				
检查发现的 问题	1. 个别施工人员未戴安全帽。				
处理措施、 意见、 结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽。				
协调内容 或其他	(此栏为空白)				
记录人	<u>李云</u>	总监签阅	(此栏为空白)		

