

监 理 日 志

工程名称: 黔东南州锦屏山抽水蓄能电站		日期: 2017年12月17日 星期一	气候: 晴	气温: 32℃
监理人员动态: 杨国辉, 张俊, 孙松		材料进场, 取样见证, 合格情况:		
施工方人员动态: 符浩南				
施工机械动态: 有				
施工进度情况	1. 桐梓桥首端, 料仓完成100%, 浇筑人数5人。 2. 桐梓桥-桥墩材料进行组件安装工作, 料仓完成6%, 浇筑人数8人。			
检查发现的问题	1. 临边防护栏杆未设置标准。 2. 个别桥墩模板内部杂物未清理。 3. 个别组件护角未拆除。			
处理措施、意见、结果	已按要求整改。			
协调内容或其他				
记录人	符浩南	总监签阅	高宇明	

