

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市东园村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017 年 10 月 30 日 星期二	气候	晴	气温	22℃
监理单位动态:	检查材料, 现场验收.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	组件安装				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 现场进行组件安装工作, 累计完成组件安装 100%. 施工现场总人数 3 人.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未佩戴安全带. 2. 组件安装时个别施工人员踩踏组件.				
处理措施、意见、结果	1. 进行安全技术交底.				
协调内容或其他					
记录人	蒋博文	总监签阅	蒋守明		

