

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市团村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月01日 星期三	气候	晴	气温	24°C
监理人员动态:	巡视材料、现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 组件: 265w 189块 (J18) 组件 265w 189块 (J18)			
施工方人员动态:	材料运				
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	1. 所装材料 J18材料组件吊运。施工现场人员6人。				
检查发现的问题	1. 吊运现场材料控制要求。 2. 作业人员未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	已按规范要求整改。				
协调内容或其他					
记录人	商博文	总监签阅	商博文		

