

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月5日 星期日	气候	晴	气温	23°/11°
监理单位动态:	李云		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	维护班 8人				
施工机械动态:					
施工进度情况	何厝村光伏扶贫电站, 施工人数4人, 光伏组件进场。 龙洞村光伏扶贫电站, 施工人数4人, 光伏组件进场。				
检查发现的问题	1. 材料吊运作业时未设警示线。 2. 个别施工人员未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 材料吊运作业时必须设置警示线、警示标志, 同时做好相应安全防护工作。 3. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽。				
协调内容或其他					
记录人	李云		总监签阅		

