

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目。

日期	2017 年 11 月 6 日 星期二	气候	多云	气温	24°/14°
监理人员动态: 李云			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 润华控股 4人。					
施工机械动态:					
施工进度情况	向阳村光伏扶贫电站。施工人数 4人。光伏组件进场				
检查发现的问题	1. 吊运组件时现场未设警示线。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 吊运组件时现场必须设警示线。				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

