

监 理 日 志

工程名称: 端金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017 年 12 月 2 日 星期二	气候	多云	气温	16°/8°C
监理人员动态:	李云, 王五福.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	刘永强, 3人				
施工机械动态:					
施工进度情况	元坑村光伏扶贫电站. 施工人数3人. 并网发电.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员登高作业未戴安全带.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员登高作业必须戴安全带. 并且做好保护工作.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

