

监 理 日 志

工程名称: 第 五 年 五 田 村 屋 顶 光 伏 扶 贫 电 站 项 目

日期	2017年1月9日 星期六	气候	阴转阵雨	气温	34°/25°
监理人员动态: 李云 曹博文		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 曹博文 等人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	瑞村 第五田村. 楼面打桩施工. 材料运来.				
检查发现的问题	个别施工人员未配戴安全帽. 口头警告.				
处理措施、意见、结果	立即整改.				
协调内容 或其他					
记录人	曹博文	总监签阅			

