

# 监 理 日 志

工程名称: 3号线二期南港站主体结构2017年材料进场, 中交仪器设备及材料安装(第一次)

|                |                               |    |                 |    |        |
|----------------|-------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期             | 2017年10月24日 星期二               | 气候 | 晴               | 气温 | 10-20℃ |
| 监理人员动态: 巡视     |                               |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态: 施工    |                               |    |                 |    |        |
| 施工机械动态: 屋面吊运材料 |                               |    |                 |    |        |
| 施工进度情况<br>施工部位 | 南港站二期屋面结构安装完成80% 彩钢瓦屋面结构安装30% |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题        |                               |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果     |                               |    |                 |    |        |
| 协调内容<br>或其他    |                               |    |                 |    |        |
| 记录人            | 王明                            |    | 总监签阅            |    |        |