

监 理 日 志

工程名称: 3号机组汽轮机本体2017年材料检修, 中压发电设备检修与安装(第1次)

日期	2017年10月30日 星期一	气候	多云	气温	10-15℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	郑浦港屋面组件安装, 电器安装, 接地线连接 电缆敷设全部完工				
检查发现的问题	要求施工方对屋面接地网接地电阻进行 测量。				
处理措施、意见、结果	施工方按要求进行了接地电阻的测量, 并 进行了详细记录。				
协调内容 或其他					
记录人	王悦如	总监签阅			