

监 理 日 志

工程名称: 3号机#2炉前渣池废水处理站17年升级改造, 中交光伏发电设备采购与安装(第2次)

日期	2017年11月11日 星期六	气候	多云	气温	9-15℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况 施工部位	郑浦港机电室设备基础抹灰完成, 室外变压器基础开始施工。				
检查发现的问题	彩钢瓦屋面逆变压器底座安装不规范, 铁架没有进行有效固定, 风吹时有明显上下浮动, 存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	要求施工方对逆变压器底座进行全面加固, 施工方正立即开始施工。				
协调内容 或其他					
记录人	王悦水	总监签阅			