

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑蒲港光伏扶贫2017年村级集中光伏设备采购与安装(第二次)

日期	2017年5月28日 星期二	气候	晴	气温	27-36℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 桩机3台					
施工进度情况	西梁村小学项目桩基引孔完成				
检查发现的问题	个别桩孔间距误差较大				
处理措施、意见、结果	要求桩基引孔前要认真定位,保证桩孔的间距在设计要求的范围内,同时要求严格控制桩孔的垂直度。				
协调内容或其他					
记录人	赵晓如		总监签阅		