

监 理 日 志

工程名称: 岳阳县通海乡伏枥乡2017年村级集中光伏发电设备采购与安装(第二期)

日期	2017年7月28日 星期一	气候	小雨	气温	17-24℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 无					
施工进度 部位	高枥村、官塘村项目交流汇流箱, 并网柜 接线完成				
检查发现的 问题	官塘村项目交流汇流箱安装后, 明显倾斜。				
处理措施、 意见、结果	要求施工方在交流汇流箱下部加装铁 螺, 进行加固。施工方按要求进行整改。				
协调内容 或其他					
记录人	王 晓 东		总监签阅		