

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑蒲港光伏扶贫2017年村级集中光伏设备采购与安装(第2次)

日期	2017年9月5日 星期二	气候	多云	气温	20-27℃
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	陈鹤洲项目继续进行场平				
检查发现的问题	现场发现两处地基淤泥太深,要求为淤泥清理掉然后回填干土进行压实,保证基础的稳定性。				
处理措施、意见、结果	现场按要求进行清理和回填。				
协调内容或其他					
记录人	王义晓		总监签阅		