

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 1

天气: 雨

星期: 五

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工情况, 陪同业主及厂房加固人员解决加固难题, 部分立柱空间较小采用细一号钢管加固。 2、巡视现场正在进行车棚框架材料焊接作业, 要求施工人员持证上岗, 并在动火点配备灭火器。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	陕西顺协盈建筑工程有限公司	车棚框架材料焊接施工 5 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):