

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 6

天气: 雨

星期: 三

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工情况现场厂房加固无人员施工。 2、巡视车棚檩条焊接, 施工人员能正确佩戴安全帽, 要求焊缝饱满, 按图施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	陕西顺协盈建筑工程有限公司	车棚焊接 4 人檩条焊接焊接完成 50%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):