

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 11

天气: 阴

星期: 二

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场车棚施工,发现檩条托班还未进行满焊,图纸要求两条拉筋现场为一条以督促整改并通知整改负责人。 2、陪同业主及组件施工单位巡视厂房屋顶实际情况,办公大楼顶部线路较多可能无法满足图纸要求,现场三方商定按实际情况施工(面积较小)	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	陕西顺协盈建筑工程有限公司	车棚焊接施工 4 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

