

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 09月 17

天气: 晴

星期: 二

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 施工人员正在进行 2#厂房及联合厂房的爬梯焊接施工, 现场警戒线设置正确, 及个别施工人员安全帽佩戴不正确, 以现场纠正, 检查焊缝, 要求焊缝饱满焊接部位满焊。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	陕西顺协盈建筑工程有限公司	爬梯焊接施工 3 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	