监 理 日 志（ ）

日期：2017 年 09 月 29　　天气：晴

星期：五　　气温：15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视现场，桥架到货一车检查外观良好，合格证及质量报告齐全，要求卸车人员带好手套及安全帽等防护用品，专人负责指挥吊车，并要求摆放整齐。 2、巡视现场检查 28 号出现逆变器穿线管施工错误整改情况经检查以按图纸要求换成镀锌钢管数量正确。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	上午桥架卸车 5 人　吊车一台，下午进行 2#逆变实心砖砌体
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人：杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

-