

监 理 日 志 ()

日期：2017年 10月 05

天气：阴

星期：四

气温：15~25°

工程名称：陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>1、巡视现场，施工人员进行车棚组件安装，局部地区螺栓未安装弹垫以现场要求整改，要求安装时正确搬运组件按图纸要求施工做到组件大面横平竖直。</p> <p>2、巡视现场员工餐厅屋面支架基础浇筑及过路钢管焊接基本符合图纸设计满足规范要求。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	车棚电缆沟坡路 2 人 员工食堂支架基础浇筑 3 人完成 30% 箱变基础开挖
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人： 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

