

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 26

天气: 晴

星期: 四

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场 2#屋面施工人员进行接地扁铁焊接, 焊接区有木板防护屋面, 焊缝良好, 搭接面积达到规范要求。 2、巡视 2#屋面支架安装部分支架方阵出现个别螺栓未紧固, 以现场要求紧固。 3、巡视现场联合厂房支架安装及高低跨车间支架安装, 确定斜撑安装角度。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	2#厂房 接地扁铁焊接完成 50% 光伏线放线完成 50% 支架斜撑安装完成 90% 联合厂房支架安装完成 30% 高低跨完成 70%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

