

监 理 日 志

工程名称: 广东河源农光互补100MW

日期	2017年10月12日 星期四	气候	多云	气温	20-31℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	光伏区53-54单元一队5人在整体排查整改斜撑过长与抱箍连接不吻合问题				
检查发现的问题	斜撑过长与抱箍连接不吻合				
处理措施、意见、结果	符合设计规范,截取适应长度连接吻合				
协调内容 或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

