

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华阳光农光互补100MW

日期	2017年10月21日 星期六	气候	晴	气温	15-27℃
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	在光伏区S12-S13单元施工队在整体排查板面不平整消缺。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王辉林		总监签阅		

