

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华农光互补100MW

日期	2017年10月23日 星期二	气候	晴	气温	16-27℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 20人 施工机械动态: 挖机3天			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	在二期80MW光伏区施工队20人再进行地面清表。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	江西火电更换部项目部更换施工队。				
记录人	王峰林		总监签阅		

