

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华阳光农光互补100MW

日期	2017年10月21日 星期四	气候	晴	气温	16-29℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	35人				
施工机械动态:	挖机3台 铲草机20台				
施工进度情况	二期80MW光伏区施工队在进行上表清理,已清理出500亩.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

