

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华阳光农光互补100MW

日期	2017年10月28日 星期六	气候	晴	气温	16-27℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	35人				
施工机械动态:	3台挖机 20个铲草机				
施工进度情况	二期80MW施工队35人上表清理,已完成100亩				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

