

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华阳光农光互补100MW

日期	2017年10月31日 星期二	气候	晴	气温	14-25℃
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 50人					
施工机械动态: 3台挖机, 20个铲草机					
施工进度情况	二期80MW施工队在进行地面清表.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

