

# 监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华阳光 农光互补100MW

|            |                   |                 |   |    |        |
|------------|-------------------|-----------------|---|----|--------|
| 日期         | 2017年4月02日 星期四    | 气候              | 晴 | 气温 | 16-28℃ |
| 监理人员动态:    | 2人                | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |        |
| 施工方人员动态:   | 50人               |                 |   |    |        |
| 施工机械动态:    | 挖机三台, 除草机20个      |                 |   |    |        |
| 施工进度情况     | 二期80MW施工队在进行地表清理. |                 |   |    |        |
| 检查发现的问题    |                   |                 |   |    |        |
| 处理措施、意见、结果 |                   |                 |   |    |        |
| 协调内容或其他    |                   |                 |   |    |        |
| 记录人        | 王峰林               | 总监签阅            |   |    |        |

